


Lezione 16

Controllo di Macchina: Brushless Sinusoidale

Occorre controllare il vettore corrente in modo che sia sincrono ed in quadratura con λ_m



$$T(t) = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q$$

$$i_d = 0 \text{ (controllo)}$$

Scriviamo le equazioni con riferimento agli assi rotanti (d,q).

Le equazioni di macchina nel sistema di riferimento (1,2,3):

$$[\lambda] = L_{eq} [i] + [\lambda_m]$$

$$[V] = R[i] + \frac{d[\lambda]}{dt}$$

Trasformazione *trifase* \rightarrow *bifase* (Clarke) si moltiplica per $B' = \frac{2}{3}B$
l'equazione di $[\lambda]$:

$$\bar{\lambda}_{\alpha\beta} = L_{eq} \bar{i}_{\alpha\beta} + \bar{\lambda}_{m\alpha\beta}$$

dove: $\bar{\lambda}_{\alpha\beta} = B'[\lambda]$ $\bar{i}_{\alpha\beta} = B'[i]$ $\bar{\lambda}_{m\alpha\beta} = B'[\lambda_m]$

Trasformazione *assi fissi* (α, β) \rightarrow *assi rotanti* (d, q) (Park) si moltiplica per $A(\theta)$:

$$\bar{\lambda}_{dq} = L_{eq} \bar{i}_{dq} + \bar{\lambda}_{mdq}$$

dove: $\bar{\lambda}_{dq} = A(\theta) \bar{\lambda}_{\alpha\beta}$ $\bar{i}_{dq} = A(\theta) \bar{i}_{\alpha\beta}$ $\bar{\lambda}_{mdq} = A(\theta) \bar{\lambda}_{m\alpha\beta}$

La validità dell'equazione si ha per:

- Linearità (niente saturazioni nei materiali ferromagnetici)
- rotore isotropo (L_{eq} non dipendente da θ)

Trasformazione *trifase* \rightarrow *bifase* (Clarke) si moltiplica per $B' = \frac{2}{3}B$
 l'equazione di $[V]$:

$$[V] = R[i] + \frac{d[\lambda]}{dt}$$

$$\bar{V}_{\alpha\beta} = R\bar{i}_{\alpha\beta} + \frac{d\bar{\lambda}_{\alpha\beta}}{dt}$$

dove: $\bar{V}_{\alpha\beta} = B'[V]$ $\bar{i}_{\alpha\beta} = B'[i]$ $\frac{d\bar{\lambda}_{\alpha\beta}}{dt} = B' \frac{d[\lambda]}{dt} = \frac{d[B'\lambda]}{dt}$

Trasf. *assi fissi* (α, β) \rightarrow *assi rotanti* (d, q) (Park), abbiamo visto che:
 $A(\theta) \Leftrightarrow e^{-j\theta}$:

$$\bar{V}_{dq} = e^{-j\theta} \bar{V}_{\alpha\beta} \quad \Longrightarrow \quad \bar{V}_{\alpha\beta} = e^{j\theta} \bar{V}_{dq}$$

analogamente: $\bar{\lambda}_{\alpha\beta} = e^{j\theta} \bar{\lambda}_{dq}$ $\bar{i}_{\alpha\beta} = e^{j\theta} \bar{i}_{dq}$

$$e^{j\theta} \bar{V}_{dq} = R e^{j\theta} \bar{i}_{dq} + \frac{d(e^{j\theta} \bar{\lambda}_{dq})}{dt}$$

Dato che

$$\frac{d(e^{j\theta} \bar{\lambda}_{dq})}{dt} = e^{j\theta} j\omega \bar{\lambda}_{dq} + e^{j\theta} \frac{d\bar{\lambda}_{dq}}{dt}$$

Sostituendo nell'equazione ed eliminando $e^{j\theta}$ si ottiene:

$$\bar{V}_{dq} = R \bar{i}_{dq} + \frac{d\bar{\lambda}_{dq}}{dt} + j\omega \bar{\lambda}_{dq}$$

Dove $j\omega \bar{\lambda}_{dq}$ viene detto *f.e.m. mozionale*, la presenza è dovuta al termine derivativo portato in un sistema di riferimento in movimento.

Con le trasformazioni di coordinate si perviene alle:


$$\begin{aligned}\bar{\lambda}_{dq} &= L_{eq} \bar{i}_{dq} + \bar{\lambda}_{mdq} \\ \bar{V}_{dq} &= R \bar{i}_{dq} + \frac{d\bar{\lambda}_{dq}}{dt} + j\omega \bar{\lambda}_{dq}\end{aligned}$$

Se consideriamo l'equazione del flusso:

$$\begin{cases} \lambda_d = L_{eq} i_d + \lambda_{md} \\ \lambda_q = L_{eq} i_q + \lambda_{mq} \end{cases}$$

Dalla definizione di assi (d,q) si ha:


$$\begin{cases} \lambda_{md} = \lambda_m \\ \lambda_{mq} = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \lambda_d = L_{eq} i_d + \lambda_m \\ \lambda_q = L_{eq} i_q \end{cases}$$

- controllo: $i_d \approx 0$

Analizzando il termine: $j\omega\bar{\lambda}_{dq}$



$$(j\lambda)_d = -\lambda_q$$

$$(j\lambda)_q = \lambda_d$$

Sostituendo queste relazioni nella seconda equazione:

$$\begin{cases} V_d = Ri_d + \frac{d\lambda_d}{dt} + j\omega\lambda_d = Ri_d + \frac{d\lambda_d}{dt} - \omega\lambda_q \\ V_q = Ri_q + \frac{d\lambda_q}{dt} + j\omega\lambda_q = Ri_q + \frac{d\lambda_q}{dt} + \omega\lambda_d \end{cases}$$

considerando l'espressione dei flussi:

$$\begin{cases} \lambda_d = L_{eq}i_d + \lambda_m \\ \lambda_q = L_{eq}i_q \end{cases}$$

Si ricavano le equazioni di macchina nel sistema (d,q):

$$\begin{cases} V_d = R i_d + L_{eq} \frac{di_d}{dt} - \omega L_{eq} i_q \\ V_q = R i_q + L_{eq} \frac{di_q}{dt} + \omega L_{eq} i_d + \omega \lambda_m \end{cases}$$

Se imponiamo $i_d = 0$, l'equazione dell'asse q diventa analoga a quella di un motore in corrente continua:

$$V_q = Ri_q + L_{eq} \frac{di_q}{dt} + \omega \lambda_m$$


infatti:

$$V_a = Ri_a + L_a \frac{di_a}{dt} + K_\phi \omega$$

Trasformo con Laplace e ricavo le correnti:

$$\begin{cases} i_d = \frac{V_d + \omega L_{eq} i_q}{R + sL_{eq}} \\ i_q = \frac{V_q - \omega L_{eq} i_d - \omega \lambda_m}{R + sL_{eq}} \end{cases}$$

- La retroazione di corrente elimina l'interazione tra gli assi d,q, nell'ipotesi di banda sufficientemente elevata (guadagni del regolatore elevati)




La retroazione di corrente elimina anche la f.e.m. ($\omega \lambda_m$) come nel motore in corrente continua.

- Il controllo di macchina del motore brushless sinusoidale viene realizzato in due modi:

- controllo su assi rotanti
- controllo su assi fissi

- Realizzazione del controllo vettoriale su *ASSI ROTANTI*:




per semplicità si è posto: $V_{123} = [V]$, $i_{123} = [i]$,

- Caratteristiche del controllo su *ASSI ROTANTI*

1. A regime gli errori sono nulli: i regolatori PI controllano grandezze continue (a regime).
2. Sono necessarie due matrici complete di trasformazione: $A(\theta)$ e $At(\theta)$.
3. Occorre effettuare 8 moltiplicazioni per le trasformazioni.

- Realizzazione del controllo vettoriale su *ASSI FISSI* :




- Caratteristiche del controllo su *ASSI FISSI*

1. Serve soltanto una mezza matrice $A^t(\theta)$, dato che $i_d = 0$.
2. I tre anelli i_{123} sono ridondanti ($\sum i_j = 0$).
3. Le prestazioni del controllo sono inadeguate ad alta velocità, gli anelli i_1, i_2, i_3 "lavorano", a regime, su grandezze sinusoidali.

NOTE: I sensori di posizione, resolver o encoder incrementale, devono essere allineati con il campo magnetico del rotore. Per effettuare l'allineamento si utilizza l'equazione:

$$T = \frac{3}{2} p |\bar{\lambda}_m \wedge \bar{i}| \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{3}{2} p \lambda_m i \sin(\alpha - \theta)$$



quando il vettore corrente i e flusso magnetico concatenato λ_m sono allineati, la coppia è nulla.

La scelta del sensore di posizione deve essere fatta in base al tipo di applicazione: in genere si preferisce il resolver per applicazioni a basse velocità e l'encoder incrementale ad alte.


Si stanno sviluppando altri sensori, quali i SINCODER, per applicazioni di elevata precisione.

•COSTANTE DI COPPIA :

Definizione di K_T : $T = K_T I_{f_{RMS}}$

La corrente di fase efficace ha senso solo nel caso stazionario:

$$i_1 = I_m \cos(\omega_0 t - \alpha) \quad \Longrightarrow \quad I_{f_{RMS}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$



Meglio usare i_q , dato che nel sistema trifase la corrente ha un andamento sinusoidale (a regime) oppure più contorto (in transitorio), invece nel sistema (d,q) i_q è proporzionale alla coppia T istante per istante, in qualsiasi condizione.

$$I_{f_{RMS}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{i_q}{\sqrt{2}}$$

Dall'espressione della coppia:

$$T = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q \quad \Rightarrow \quad T = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q = \frac{3}{2} p \lambda_m \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} i_q = \left(\frac{3}{\sqrt{2}} p \lambda_m \right) \frac{i_q}{\sqrt{2}} = K_T \frac{i_q}{\sqrt{2}}$$

$$K_T = \frac{3}{\sqrt{2}} p \lambda_m$$

• *COSTANTE ELETTRICA*

Def. : K_E è la *f.c.e.m. fase-fase efficace*, misurata, divisa per ω_m

Dall'espressione della V_q : $\implies \omega \lambda_m$ *f.c.e.m. fase*

$$\frac{\omega \lambda_m}{\sqrt{2}} \text{ f.c.e.m. efficace fase } \implies \sqrt{3} \frac{\omega \lambda_m}{\sqrt{2}} \text{ f.c.e.m. efficace fase-fase}$$

$$\sqrt{3} \frac{\omega \lambda_m}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \omega \lambda_m = p \sqrt{\frac{3}{2}} \lambda_m \omega_m = K_E \omega_m$$

$$K_E = p \sqrt{\frac{3}{2}} \lambda_m$$

$$K_T = \frac{3}{\sqrt{2}} p \lambda_m = \frac{\sqrt{3}\sqrt{3}}{\sqrt{2}} p \lambda_m = \sqrt{3} \left(\sqrt{\frac{3}{2}} p \lambda_m \right) = \sqrt{3} K_E$$

$$K_T = \sqrt{3} K_E$$

K_T : rappresenta il contributo di tutte le fasi alla produzione di coppia

K_E : rappresenta la misura della f.c.e.m. tra due fasi (tensione concatenata)

Es:

$$K_E = K_{E_{\text{fase-fase RMS}}} = \sqrt{3} K_{E_{\text{fase RMS}}} \implies K_{E_{\text{fase RMS}}} = \frac{K_T}{3}$$

$$K_E = \sqrt{3} K_{E_{\text{fase RMS}}} = \sqrt{3} \frac{K_T}{3} = \frac{K_T}{\sqrt{3}} \implies K_T = \sqrt{3} K_E$$

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA (vedere note generali a pag.5 / see general remarks)

Caratteristiche e valori nominali con azionamento sinusoidale <i>Characteristics and nominal values with sinusoidal drive</i>	Taglia motore <i>Motor size</i>		
	M	V	M2 030 V2 030
Numero dei moduli rotore / Number of rotor modules			2
Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=65K^\circ$ <i>Nominal torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=65K^\circ$</i>	M		7.5
		V	7.5
Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=110K^\circ$ <i>Nominal torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=110K^\circ$</i>	M		9.1
		V	9.6
Coppia di picco / <i>Peak torque</i>			25
Azionamento consigliato <i>Recommended Drive</i>	DBM03 (DBCIII)	M	10/25 (F10)
	DBS / DBM04	V	8/22
	DS2000 400 Vac	V	8/22
Coppia max con azionamento consigliato <i>Max torque with recommended drive</i>	DBM03 (DBCIII)	M	14.5 (16)
	DBS / DBM04	V	22
	DS2000 400 Vac	V	22
Velocità nominale / Nominal speed			3000
Coppia nominale in servizio continuo, velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 65K^\circ$) <i>Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 65K^\circ$)</i>	M		5.5
		V	5.6
Coppia nominale in servizio continuo, velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110K^\circ$) <i>Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110K^\circ$)</i>	M		8
		V	8

Coppia max con azionamento consigliato	DBM03 (DBCIII)	M	6.5
alla velocità nominale	DBS / DBM04	V	17
<i>Max torque, at nominal speed with recom. drive</i>	DS2000 400 Vac	V	19
Velocità di taglio alla coppia max	DBM03 (DBCIII)	M	2000 (1900)
con azionamento consigliato **	DBS / DBM04	V	1500
<i>Cutoff speed at max torque with recom. drive **</i>	DS2000 400 Vac	V	1800
Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{aw} = 65K^\circ$)		M	1.73
<i>Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 65K^\circ$)</i>		V	1.9
Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{aw} = 110K^\circ$)		M	2.51
<i>Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110K^\circ$)</i>		V	2.51
Momento d'inerzia rotorico (compreso resolver)			1450
<i>Rotor inertia (resolver included)</i>			
Costante di tempo meccanica		M	4.47
<i>Mechanical time constant</i>		V	3.54
Massa / <i>Weight</i>			11
Costante di tempo termica / <i>Thermal time constant</i>			1180
Costante di coppia		M	0.88
<i>Torque constant</i>		V	1.59
Costante di tempo elettrica		M	7.19
<i>Electrical time constant</i>		V	6.18

Resistenza a 20° tra le fasi	M	1.39
<i>Winding resistance at 20°C (phase to phase)</i>	V	3.4
Induttanza tra le fasi	M	10
<i>Winding inductance (phase to phase)</i>	V	21.95
Corrente nominale a rotore bloccato ***	M	8.5
<i>Nominal current, locked rotor ***</i>	V	4.7
Morsettiera potenza (vedere pag.21)	M	B
<i>Power terminal board (see page 21)</i>	V	B
Connettore potenza (vedere pag.21)	M	B
<i>Power connector (see page 21)</i>	V	B
Sezione cavo consigliata (4x)	M	2.5 (14)
<i>Recommended power cable square section (4x)</i>	V	1.5 (16)